

金城營造集團

安健環資訊

SHE Information

用戶指南

User Manual version 1.0

最後更新日期：二零一七年六月九日

目錄

1. 背景.....	3
2. 操作介面.....	3
3. 天氣預告.....	4
4. 工作建議.....	5
5. 職安警示.....	7

1. 背景

安健環資訊平台(SHE Information) 網頁版 一 為同事提供最新工作安全資訊，當中包括天氣預報、天氣警告、酷熱指數、職安警示和工作建議，以協助打造更安全工作環境。

進入安健環資訊平台網頁(SHE Information): <https://sheo.kumshing.com.hk/SHESharing>

2. 操作介面

操作介面主要分成三部分，分別為天氣預報和職安警示兩部分。



The screenshot displays the SHE Information website interface. At the top, there's a header with the Kum Shing logo and a date/time indicator. Below this, a weather forecast section shows a 7-day outlook with temperature ranges, humidity, and weather icons. A 'Heat Index (Heat index)' section follows, with a color-coded bar indicating risk levels: '一般' (0-40), '高風險' (40-54), and '極高風險' (>54). Below the heat index is a '職安警示' (Safety Alerts) section containing a table of incidents.

日期	工作意外
2016年6月	被貨車尾板夾倒
2016年6月	被行駛中的車輛撞倒
2016年5月	移除電力裝置時觸電死亡
2016年4月	從興建中的跨海高架橋墮海
2016年4月	進行空調系統工程時從高處墮下
2016年3月	貨車式起重機翻倒
2016年3月	進行挖掘工程時發生跳火
2016年3月	被爆裂飛機輪胎撞斃
2016年2月	被前置式貨櫃吊機撞倒
2016年2月	被升降機的對重裝置擊斃
2016年2月	從窗口墮下
2016年1月	在填料庫內被泥頭活埋
2016年1月	在屋頂進行工作時從高處墮下
2016年1月	更換通風管道隔熱材料時從高處墮下

資料來源: 職業安全及健康部 / 勞工處

At the bottom of the interface, there are two download buttons: '快速指南' (Quick Guide) and '使用者手冊' (User Manual), both with a download icon and the text '下載' (Download).

000000510

3. 天氣預告

SHE Information 提供未來十天天氣預報，包括溫度、相對濕度、紫外線指數以及當天酷熱指數。

未來十天天氣預報



酷熱指數



可按地區選擇

- 全港平均
- 油尖旺區
- 九龍城區
- 觀塘區
- 深水埗區
- 黃大仙區
- 沙田區
- 葵青區
- 荃灣區
- 大埔區
- 西貢區
- 屯門區
- 元朗區
- 北區
- 離島區
- 灣仔區
- 中西區
- 東區
- 南區

註：若未能取得該地區指數，系統會以全港平均酷熱指數取代

以上資訊由天文台提供，僅供參考。

4. 工作建議

SHE Information 會按照當天天氣情況提供相關工作建議，例如合適工作衣著、工作編排和工作環境等。

用戶只需點選當天天氣下面的綠色部分，便可查看當天工作建議。

當天天氣



工作建議

中暑風險：一般

×

作業－休息循環

在遮蓋處，安排休息時段（每 2 小時工作作出 5-10 分鐘適當休息）

合適的衣著

穿著公司制服

場地負責人的注意事項

培訓監督人員和工人，以能分辨熱疾病的病徵。

提醒工人舉凡出現疾病的失調徵狀，便應通知監督人員。

避免編排難以適應高溫的工人在高溫環境工作。如有需要，應聽取醫生的意見。

工作環境

戶外工作提供或安排合適遮蓋，如太陽傘、臨時帳篷等

工作編排

留意天氣報告（包括酷熱天氣報告）。

避免長時間在高溫環境下工作。

讓工人先行適應高溫環境，才執行全部的工作量。

借助工具進行工作，減少體力付出。

清涼的飲用水

提供足夠飲用水

鼓勵工人多喝水。

嚴禁飲用含酒精飲料，同時避免飲用含咖啡因的飲料，例如茶、咖啡。

CLOSE

5. 職安警示

SHE Information 轉載由勞工處所提供的職安警示。

職安警示

日期	工作意外
2016年6月	被貨車尾板夾倒
2016年6月	被行駛中的車輛撞倒
2016年5月	移除電力裝置時觸電死亡
2016年4月	從興建中的跨海高架橋墮海
2016年4月	進行空調系統工程時從高處墮下
2016年3月	貨車式起重機翻倒
2016年3月	進行挖掘工程時發生跳火
2016年3月	被爆裂飛機輪胎撞斃
2016年2月	被前置式貨櫃吊機撞倒
2016年2月	被升降機的對重裝置擊斃
2016年2月	從窗口墮下
2016年1月	在填料庫內被泥頭活埋
2016年1月	在屋頂進行工作時從高處墮下
2016年1月	更換通風管道隔熱材料時從高處墮下

資料來源：職業安全及健康部 / 勞工處



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



職安警示
被貨車尾板夾倒

1. 意外日期：2016 年 6 月

2. 意外地點：工廠大廈內的卸貨區

3. 意外摘要：

一名貨車司機被夾斃於貨車尾板與車尾之間。

4. 給貨車擁有人／東主／僱主的職安警示：

為防止任何人被貨車尾板夾倒，貨車擁有人及負責裝卸或檢查貨物的東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估，找出所有與尾板操作相關的潛在危害；
- 在工作進行前，就着風險評估的結果找出的潛在危害，制定合乎相關指引及製造商的指示／建議的安全施工方法及程序；
- 確保貨車尾板的設計、構造及安裝符合相關的國家／國際標準或規定；
- 確保貨車尾板設置符合相關的國家／國際標準或規定的雙手控制裝置。該雙手控制裝置須達到下列要求：

- 1 -

完

如各同事有任何疑問或查詢，請聯絡資訊科技部同事 (Samson Li)，內線：2627 7396。